


STAN ISTNIEJĄCY:

- Legenda:
- A:Opaska
 - istniejąca warstwa z kruszywa naturalnego
 - B: Boisko istniejące
 - nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm
 - podbudowa z tłucznia gr. 15 cm
 - podłoże gruntowe



Nazwa obiektu:	Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Janowicach		
Adres obiektu:	działka ewid. nr 457/2, obręb Janowice		
Inwestor:	Gmina Słaboszów		
Data:	Kwiecień 2018		
Przedmiot i skala rysunku:	Przekrój przez boisko i opaskę - stan istniejący SKALA 1: 25	RYS. NR 7	
Opracowała:	Podpis:	Sprawdził:	Podpis:
inż. Pieczara Monika		inż Szarek Krzysztof Upr. bud. NR KL-311/92	